

和木町通学路対策箇所一覧表

年度	No.	道路種別	道路名	住所	通学路の状況・危険の内容	要望・対策検討(案)	対策状況	事業主体	対策年度
H26	①	県道	北中山岩国線	和木町 瀬田	工事中で仮歩道のためかなり狭い。	仮設信号機の移動	工事の完成	岩国土木建築事務所	平成26年度
H26	②	県道	大竹和木線	和木町 和木	郵便局前、横断歩道南側から来る自動車が見えにくい。	交差点の明瞭化	学校からの注意喚起 スクールガードの配置	和木町	平成26年度
H26	③	その他	法定外道路	和木町 和木	細い路地から出るときに、左右から来る自動車等が見えにくい。	一旦停止のマーク設置	一旦停止のマーク設置	和木町	平成26年度
H27	④	町道	宮ノ下沖新開線	和木町 和木	壁があるため、歩行者から西側が見えにくい。運転手も児童が見えにくい。	東側に横断歩道を2m移動	東側に横断歩道を2m移動	岩国警察署	平成27年度
H27	⑤	県道	大竹和木線	和木町 和木	郵便局前、横断歩道南側から来る自動車が見えにくい。	押しボタン式信号機の設置	学校からの注意喚起 スクールガードの配置	和木町	平成27年度
H27	⑥	県道	大竹和木線	和木町 和木	県道を歩くとき、平坦性が悪く路肩が狭いため危険である。	路面の切削	路面の切削による平坦性確保	岩国土木建築事務所	令和元年度着手
H28	⑦	県道	北中山岩国線	和木町 瀬田	H26年8月に法面が崩れ、対策工事を実施したが、その後に小規模の崩れがあったため危険と感じる。	道路の改良	道路の改良	岩国土木建築事務所	調査中
H28	⑧	県道	北中山岩国線	和木町 瀬田	歩道がカーブしており、自転車や歩行者が見えにくい上に、歩道内に段差があることから通行可能幅が狭い。	路面の段差をなくす	舗装の擦り付けによる段差解消	岩国土木建築事務所	令和元年度
H29	⑨	県道	北中山岩国線	和木町 和木	学校があることがわからないため、自転車や自動車の運転手が危険予知しにくい。	施設案内標識 カラー舗装	施設案内標識の設置 学校からの注意喚起	和木町	平成29年度
H29	⑩	町道	新大和橋通り線	和木町 和木	学校があることがわからないため、自転車や自動車の運転手が危険予知しにくい。	施設案内標識	施設案内標識	和木町	平成29年度
H29	⑪	県道	北中山岩国線	和木町 瀬田	横断歩道を渡る際、役場方面からの左折車が見えにくく危険である。	歩車分離式信号 横断歩道カラー化	学校からの注意喚起 スクールガードの配置	和木町	平成29年度
H30	⑫	県道	北中山岩国線	和木町 瀬田	横断歩道を渡る際、役場方面からの左折車が見えにくく危険である。	交差点形状の変更	学校からの注意喚起 スクールガードの配置	和木町	平成30年度
H30	⑬	県道	北中山岩国線	和木町 瀬田	自動車交通量が多いにもかかわらず、歩道が狭い。また、斜面土留方塊ブロックが傾いており危険。	道路の改良	道路の改良	岩国土木建築事務所	調査中
H30	⑭	県道	大竹和木線	和木町 和木	交差点形状がいびつで歩道がない。	交差点形状の改善	路面の切削による平坦性の確保、外側線更新	岩国土木建築事務所	令和元年度着手
R1	⑮	県道	北中山岩国線	和木町 和木	町道からの車両が県道へ進入時に、小瀬方向からの車両が見えにくく、横断歩道をふさぐため歩行者へ支障となっている。	道路反射鏡の設置	検討中	和木町	検討中
R1	⑯	県道	北中山岩国線	和木町 和木	小瀬方面から国道2号方面へ右折する車両が横断歩道を通行する生徒に気付くのが遅れる。	押しボタン式歩車分離信号	押しボタン式歩車分離信号	岩国警察署	検討中
R2	⑰	県道	北中山岩国線	和木町 和木	さくら遊園地から県道へ飛び出す人に車両が気付くのが遅れる。(交通事故箇所)	見通しの改善 出入口の変更	県道から町道へ出入口の変更	和木町	令和2年度